

RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO

BUONO LAVORO 2224151

B

TIPO DI ATTIVITÀ (barrare 1 attività)

☐ P1 vendita energia ☐ P2 manutenzione ☐ P1+P2 gestione calore ☐ P5 lavori cantieri ☐ P6 lavori indotti

(Persona da contattare: _____ Telefono: _____)

TECNICO: Cognome BONELLI Nome TIZIANO

Codice Centro di Lavoro _____ Firma: [Firma]

CODICE CONTRATTO:

AREA/UFF: 01 - CHF

Ordine di Lavoro (OL):

Nome Impianto: ISIS MACHIAVELLI

INDIRIZZO _____

Via/Piazza DI SANTO SPIRITO n. 39

Località FIRENZE (Prov.) FI

DESCRIZIONE INTERVENTO

PRIMA VERIFICA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DA
CONTROLLARE CASSONE DI ESPANSIONE SUL TETTO (IN 2).
NEI PROSSIMI GG. ANDEREMO COLLEGARE A SPIGOLLO RADIATORI
PARTI LOFT - NON POTUTO ACCENDERE CALDAIA MURALS PER
MANCANZA ACQUA SANITARIA PER CARICAR E RETTARE IN
PRESSIONE IMPIANTO -

STRUMENTI DI MISURA

Matricola Strumento Valore Riferimento/Tolleranza
Valore Rilevato Scadenza taratura

MATERIALE UTILIZZATO

Un. Mis. Q.tà

Lavoro eseguito il 20/11/23 dalle ore 900 alle ore 1000

dalle ore _____ alle ore _____

Trasferimento: dalle ore _____ alle ore _____

dalle ore _____ alle ore _____

Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti ed i materiali installati

Firma Cliente

Tiziano Selesment